

Utfärdandedatum: 2005-08-02

SÄKERHETS DATABLAD

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Strong Floor Bas

Leverantör: Stundab
Box 47159
100 74 Stockholm
Tel: 08-549 008 88
Fax: 08-549 008 87

Utfärdare: Thomas Lindberg

I Nödsituation ring 112. Kontakta läkare eller giftinformationscentralen.

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNES KLASSIFICERING

<u>Farliga ämnen</u>	<u>CAS-nr</u>	<u>BG-nr</u>	<u>Halt %</u>	<u>Symbol</u>	<u>R-fraser</u>
Epoxiharts	25068-38-6	603-074-00-8	25-40	Xi	R36/38, R43 M, <700
Polypropylenglykol 400- diglycidyleter	9072-62-2	603-074-00-8	0-10	Xi	R36/38, R43
Kloracetamid	79-07-2	999-015-00-0	0-10	T	R25, R36/37/38
Nonylfenoletoxilat	-	999-019-00-	0-10	Xi	R36/38

Övriga ämnen

3. FARLIGA EGENSKAPER

Irriterar hud och ögon.
Kan orsaka sensibilisering (allergi) vid hudkontakt.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila. Om besvär kvarstår, uppsök läkare.
Hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och mycket vatten.
Använd ej lösningsmedel.
Stänk i ögonen: Skölj med vatten i minst 15 min. Uppsök läkare.
Förtäring: Framkalla ej kräkning. Vid förtäring, genast till sjukhus.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släck med koldioxid, skum, pulver eller vattendimma. Vid förbränning bildas kolmonoxid, koldioxid och andra giftiga gaser. Andningsskydd kan behövas.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder:	Använd andningsskydd, skyddshandskar och lämpliga skyddskläder.
Miljöskyddsåtgärder:	Hindra från att komma ner i avlopp och vattendrag.
Saneringsmetoder:	Undvik kontakt med antändningskällor. Rökning förbjuden. Vädra. Sugs upp med sand eller lämpligt absorptionsmedel (t ex sågspån, kiselgur), Lägg i behållare med lock som märks "hälsosamt avfall" samt riskerna.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:	Sörj för god ventilation. Arbetsplats med epoxiarbete ska märkas med skyltar "Epoxiarbete pågår"
Lagring:	Lagras skilt från livsmedel. Lagras på torr, sval och välventilerad plats. Förvaras väl tillsluten.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Begränsning av exponeringen:	
Personliga skyddsåtgärder:	Hanteringen förutsätter god ventilation eller andningsskydd. Använd skyddsglasögon och handskar. Byt genast nedstänkta kläder. Iakttag god handhygien. Använd skyddskräm. Ät/drick och rök inte inom arbetsområdet.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende, lukt:	Vätska
Kokpunkt °C:	
Sönderdelningstemperatur °C:	
Flampunkt °C:	101 ASTM D 1200-80
Självantändningstemperatur °C:	
Smältpunkt °C:	
Densitet g/cm³:	1,446 ASTM D 1475-60
Ångtryck vid 20 °C:	
Relativ ångdensitet (luft=1):	> 1
Löslighet i vatten vid 20°C:	Löslig
pH:	
Viskositet, mPa*s	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:	
Förhållanden som bör undvikas:	
Material och kemiska produkter som bör undvikas:	Exoterm reaktion med oxidationsmedel, starka syror och baser.

Farliga omvandlings-/nedbrytningsprodukter:

Inga, om instruktioner om hantering och lagring följs.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Hälsofara:

Inandning:

Hudkontakt: Irriterande. Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt (epoxiallergi).

Ögon: Irriterande.

Förtäring:

Tester

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Undvik utsläpp i mark, avlopp, grundvatten eller sjöar.

13. AVFALLSHANTERING

Avfallsbehållare ska försees med lock och märkas "Hälsofarligt avfall" samt riskerna. Hanteras som farligt avfall. Avfallet lämnas för destruktion/deponi. Uthärdad produkt hanteras som fast avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

Internationella transportklasser:Ej klassat som farligt gods.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering/märkning:

Faroklass: Irriterande.

Farosymbol: Xi

Riskfraser: R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

Skyddsfraser: S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S23/38 Undvik inandning av ånga. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Innehåller epoxiförening. Se information från tillverkaren.

16. ÖVRIG INFORMATION

Produkten lyder under "Härdplastkungörelsen" AFS 1993:4 (Arbetskyddsstyrelsens författningssamling). (Fr o m 970701 ersätts AFS 1993:4 av AFS 1996:4)

Produkten används tillsammans med Strong Floor härdare.

Litteraturkällor:

NIOSH – Registry on toxic effects of chemical substances (1983)

I.N.R.S – Toxicological chart.

Uppgifterna I denna varuinformation är baserad på vår nuvarande kunskap och är utförd I enlighet med D.M 28/1/1992 No. 46, uppfyllande reglerna i EG-direktivet 31/155.

Denna varuinformation beskriver endast produktens risker/säkerhetsaspekter och avser inte produktens funktion i övrigt.

Utfärdandedatum: 2005-08-02

SÄKERHETS DATABLAD

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Strong Floor härdare.

Leverantör: Stundab
Box 47159
100 74 Stockholm
Tel: 08-549 008 88
Fax: 08-549 008 87

Utfärdare: Thomas Lindberg

I Nödsituation ring 112. Kontakta läkare eller giftinformationscentralen.

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNES KLASSIFICERING

<u>Farliga ämnen</u>	<u>CAS-nr</u>	<u>Halt %</u>	<u>Symbol</u>	<u>R-fraser</u>
Aminer			Xi	R36/38
<u>Övriga ämnen</u>				
Vatten		78		

3. FARLIGA EGENSKAPER

Irriterar hud och ögon. Kan orsaka sensibilisering (allergi) vid hudkontakt.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila. Vid andningssvårigheter eller bestående besvär kontakta läkare.
Hudkontakt: Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och mycket vatten. Använd ej lösningsmedel.
Stänk i ögonen: Skölj med vatten i minst 15 min. Uppsök läkare.
Förtäring: Framkalla ej kräkning. Vid förtäring, genast till sjukhus.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släck med koldioxid, skum, pulver eller vattendimma.
Vid förbränning bildas kolmonoxid, koldioxid, kväveoxider och andra giftiga gaser. Andningsskydd kan behövas.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder:	undvik inandning och kontakt med hud och ögon. Använd skyddshandskar och lämpliga skyddskläder.
Miljöskyddsåtgärder:	Hindra från att komma ner i avlopp och vattendrag.
Saneringsmetoder:	Undvik kontakt med antändningskällor. Rökning förbjuden. Vädra. Sugs upp med sand eller lämpligt absorptionsmedel (t ex sågspån, kiselgur). Lägg i behållare med lock som märks "Hälsosamt avfall" samt riskerna. Lämnas till destruktion/deponi.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:	Sörj för god ventilation. Arbetsplats med epoxiarbete ska märkas med skyltar "Epoxiarbete pågår"
Lagring:	Lagras skilt från livsmedel. Lagras på torr, sval och välventilerad plats. Förvaras väl tillsluten. Lagras skilt från epoxyharts.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Begränsning av exponeringen:	
Personliga skyddsåtgärder:	Sörj för god ventilation. Använd andningsskydd med gasfilter vid sprutning. Använd skyddsglasögon och handskar vid risk för stänk eller hudkontakt. Iakttag god handhygien. Ät/drick och rök inte inom arbetsområdet.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende, lukt:	Vätska
Kokpunkt °C:	
Sönderdelningstemperatur °C:	
Flampunkt °C:	101 ASTM D 1200-80
Självantändningstemperatur °C:	
Smältpunkt °C:	
Densitet g/cm³:	1,017 ASTM D 1475-60
Ångtryck vid 20 °C:	
Relativ ångdensitet (luft=1):	> 1
Löslighet i vatten vid 20°C:	Löslig
pH:	
Viskositet, mPa*s	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:	
Förhållanden som bör undvikas:	
Material och kemiska produkter som bör undvikas:	Exoterm reaktion med oxidationsmedel, starka syror och baser.
Farliga omvandlings-/nedbrytningsprodukter:	Inga, om instruktioner om hantering och lagring följs.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Hälsofara:

Inandning:

Hudkontakt: Irriterande. Kan orsaka sensibilisering (allergi) vid hudkontakt.

Ögon: Irriterande.

Förtäring:

Tester

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Undvik utsläpp i mark, avlopp, grundvatten eller sjöar.

13. AVFALLSHANTERING

Avfallsbehållare ska förseas med lock och märkas "Hälsofarligt avfall" samt riskerna.

Avfallet lämnas för destruktion/deponi.

Uthärdad produkt hanteras som fast avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

Internationella transportklasser: Ej klassat som farligt gods.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering/märkning:

Faroklass: Irriterande.

Farosymbol: Xi

Riskfraser: R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R43 Kan e allergi vid hudkontakt.

Skyddsfraser: S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S23/38 Undvik inandning av ånga. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

16. ÖVRIG INFORMATION

Produkten lyder under "Härdplastkungörelsen" AFS 1993:4 (Arbetskyddsstyrelsens författningssamling). (Fr o m 970701 ersätts AFS 1993:4 av AFS 1996:4)

Produkten används tillsammans med Strong Floor bas.

Litteraturkällor:

NIOSH – Registry on toxic effects of chemical substances (1983)

I.N.R.S – Toxicological chart.

Uppgifterna I denna varuinformation är baserad på vår nuvarande kunskap och är utförd I enlighet med D.M 28/1/1992 No. 46, uppfyllande reglerna i EG-direktivet 31/155.

Denna varuinformation beskriver endast produktens risker/säkerhetsaspekter och avser inte produktens funktion i övrigt